

GESTIÓN DE STOCK Y LOGÍSTICA BÁSICA

1. INTRODUCCIÓN AL DIBUJO TÉCNICO INDUSTRIAL. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN DE VISITAS.

- Normalización
- Cubo de proyecciones
- Origen de vistas: alzado, planta, perfil
- Sistema europeo y americano e. Elección del alzado
- Interpretación de detalles. Interpretación de piezas simétricas
- Vistas auxiliares
- Interpretación de cortes y secciones

2. ESCALAS. DEFINICIÓN Y CLASES

3. ACOTACIÓN NORMAS SOBRE ACOTACIONES.

4. REPRESENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN

- Uniones desmontables
- Uniones fijas.

5. INTERPRETACIÓN DE LOS SÍMBOLOS SUPERFICIALES

- Definiciones generales
- Relación rugosidad – procesos de fabricación
- Orientación de las rugosidades. Interpretación de símbolo
- El método de representación

6. SISTEMAS DE TOLERANCIA Y AJUSTES. INTERPRETACIÓN

- Conceptos fundamentales
- Factores de tolerancia
- Ajustes d. Consignación de las tolerancias en el plano

7. INTERPRETACIÓN DE LAS TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS

- Caras de referencia
- Tolerancias de forma: rectitud, redondez, cilindradas
- Tolerancias de perfil: perfil de una línea de una superficie